



Nota :

A l'intérieur de la coupole, de la tour lanterne et de la chapelle se trouve la colonne centrale.

En **2012 et 2013** ont été réalisées des études techniques et principalement l'opération sensible de dépose de la statue, objet de la **phase 1** de la programmation des travaux.

L'année 2014 marque le véritable début de la restauration du monument de Notre-Dame d'Etang avec les travaux concernant la **partie haute** du monument, objet de la **phase 2**

Les travaux de la phase 2 comprennent la restauration de la tour lanterne, de la corniche, de la coupole, de la statue et sa repose, et des vitraux.

Ils sont réalisés en 2 tranches consécutives, car techniquement liées.

Préalablement aux travaux, il a été procédé aux opérations suivantes :

- Installation du chantier avec un « espace vie » pour les ouvriers,
- Aménagement du chemin d'accès,
- Mise en place d'échafaudage extérieur et intérieur à la chapelle.

*Pour mémoire, la **phase 3** concernera la restauration de la partie basse du monument.*

Vous pouvez découvrir ou revivre les principales étapes des travaux 2014 en cliquant sur les références des documents relatifs à chacune d'entre elles :

[Phasage des travaux \(14/05/14\)](#)

[2^{ème} phase des travaux \(14/05/14\)](#)

[Statue \(22/05/14\)](#)

[Echafaudages \(11/06/14\)](#)

[La statue : que devient-elle ? \(4/08/14\)](#)

[Maçonnerie : les mystères de l'été 2014 \(15/10/14\)](#)

[Maçonnerie : les travaux de l'automne 2014 \(31/12/14\)](#)

Sans oublier :

[Le concert à Fleurey-sur-Ouche du 2 mai 2014 \(23/05/14\)](#)