







STATUE
corrosion
main droite enfant Jésus
tombée



COLONNE
en bon état



COUPOLE
non étanche
végétation




LANTERNE
tendance à s'évaser
contreforts endommagés



TERRASSE
non étanche



CHAPELLE
en mauvais état
pierres gélives





LES CONTREFORTS




LES DEGRADATIONS :
monument



**LE PILIER
PORTE OUEST**





**LA MAIN DROITE
DE L'ENFANT JESUS**

